HAFNER Pneumatika Kft.
H-9228 Halászi, Püski út 3.
Tel.: +36-96-210-601
E-mail: hafner@hafner-pneumatika.com
Web: www.hafner-pneumatika.com

REACH Konformitätserklärung nach Art. 33 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments über besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in Produkten

RoHS III Konformitätserklärung (2015/863/EU)

ECHA SCIP Benachrichtigung

Die Firma HAFNER Pneumatika Kft. ist Hersteller von Produkten (pneumatische Ventile, elektrische Ventile, mechanische Ventile, pneumatische Zylinder und Zubehör usw.) und nachgeschalteter Anwender im Sinne der REACH-Verordnung.

Sie erhalten unsere Produkte, die Stoffe der ECHA-Kandidatenliste in einer bestimmten Konzentration enthalten können, wie in der Tabelle (inkl. ECHA SCIP-Nr.) im Anhang 1 dargestellt.

Erklärung Nr.1:
Unsere Produkte enthalten nach unserem derzeitigen Kenntnisstand keine Stoffe mit einer Masse von mehr als 0,1% pro Produkt, die in der Kandidatenliste (SVHC) der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) aufgelistet sind: https://echa.europa.eu/en/candidate-list-table

Erklärung Nr.2:
Die Bestandteile von Kupferlegierungen in unseren Produkten enthalten die folgenden SVHC-identifizierten (siehe https://echa.europa.eu/en/candidate-list-table) Stoffe in Konzentrationen von mehr als 0,1% (w/w):

Stoff	CAS/EINECS	Liste	Datum	Konzentration (w/w)
Blei	CAS: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4	SVHC	27.6.2018	bis zu 4%

Produkte von HAFNER Pneumatika aus Kupferlegierungen oder messinghaltigen Produkten werden grundsätzlich in massiver Form geliefert. Bei sachgemäßer Handhabung und bestimmungsgemäßer Verwendung unserer Produkte sind nach unseren Angaben keine schädlichen Wirkungen zu erwarten.

Betriebsbedingungen entnehmen Sie bitte von unserer Webseite:
https://hafner-pneumatika.com/media/35/d6/13/1741698141/HAFNER_Pneumatika_Garantiebedingungen_DE.pdf

REACH/RoHS Ansprechpartner:
Nóra Török-Svábli | Qualitätsführungs-Spezialist
Telefon: +36-96-210-601
E-Mail: svabli.nora@hafner-pneumatika.com
Halászi, 26.03.2026

Hafner Artikelnummer (Ventile)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
BV…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	595bcd82-c45e-492d-837f-5ebcc83ea2ec
BR…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	595bcd82-c45e-492d-837f-5ebcc83ea2ec
BL…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	595bcd82-c45e-492d-837f-5ebcc83ea2ec
BG…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	595bcd82-c45e-492d-837f-5ebcc83ea2ec
BZ…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	595bcd82-c45e-492d-837f-5ebcc83ea2ec
BA…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d9e5be9f-2f8b-40fa-85bc-4fe3f4f1ed6e
BAE…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d9e5be9f-2f8b-40fa-85bc-4fe3f4f1ed6e
BH…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d9e5be9f-2f8b-40fa-85bc-4fe3f4f1ed6e
BHP…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d9e5be9f-2f8b-40fa-85bc-4fe3f4f1ed6e
HV…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0830b036-ad0f-4494-9853-cbc9b89ea9b8
HVR…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0830b036-ad0f-4494-9853-cbc9b89ea9b8
HVN…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0830b036-ad0f-4494-9853-cbc9b89ea9b8
HVRN…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0830b036-ad0f-4494-9853-cbc9b89ea9b8
HVRZ…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0830b036-ad0f-4494-9853-cbc9b89ea9b8
HVRZN…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0830b036-ad0f-4494-9853-cbc9b89ea9b8
HVZ…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0830b036-ad0f-4494-9853-cbc9b89ea9b8
P…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5bae67e4-9e35-4ba1-ba95-5d250db8b3d9
PN…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5bae67e4-9e35-4ba1-ba95-5d250db8b3d9
PO…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5bae67e4-9e35-4ba1-ba95-5d250db8b3d9
ES…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
VA…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
ERV…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
SE…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
DSV…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
DSVH…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
DSVN…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
PFF…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
D…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
DR…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
DRN…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
DRF…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
AND…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
OR…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
YES…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
NOT…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e3afbb-ec93-4f1f-b9a2-24d8f49f04ce
SGV…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	450b036b-775c-454d-8c97-aa11b0e44024
UB…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d91e9433-10a4-4d05-8acf-46512480113e
SENR…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d91e9433-10a4-4d05-8acf-46512480113e
BHN…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d91e9433-10a4-4d05-8acf-46512480113e
CBN…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d91e9433-10a4-4d05-8acf-46512480113e
MH… (plastic)	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c388b9bc-4565-4c4c-9b33-173ac71e296d
MOH… (plastic)	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c388b9bc-4565-4c4c-9b33-173ac71e296d
MX… (plastic)	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c388b9bc-4565-4c4c-9b33-173ac71e296d
BV…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d173a3b0-178c-427c-a333-61388c0fded0
WBV…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	63090a33-00ac-4b11-897e-9dd2a7b82eb5
WBVKS…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	66b9e87f-502e-4b49-979f-03c195475bb9
WKV…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	896c2016-6dbc-4021-8fd1-1002bb0e3090
WHV…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	280b98b7-041e-4925-88bc-cb77e836bc3a
WRV…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5fd1e74d-9368-4ebf-a4b8-7f6f8c6248f6
WMV…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5fd1e74d-9368-4ebf-a4b8-7f6f8c6248f6

Hafner Artikelnummer (Ventile)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
WMJ…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8c3e9387-d4b1-480a-8802-38974127431c
WRLJ…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	19e8cff4-bb42-4554-819b-057360405e13
WGV…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f604a851-322c-46d5-8417-97890e19f695
EWV…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2664a112-c47a-49d6-b568-547803182276
PLL…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cc2b4ca8-39c1-403c-8929-22dc6267306b
IMHJ…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1f7c2473-c47b-4e9b-abbb-0f66a73f8111
SIMPG…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1f7c2473-c47b-4e9b-abbb-0f66a73f8111
…KES	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	691e6399-7da8-4694-97ef-1b62a67f865e
…TT	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	691e6399-7da8-4694-97ef-1b62a67f865e
…TT AIR	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	691e6399-7da8-4694-97ef-1b62a67f865e
…HT	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	691e6399-7da8-4694-97ef-1b62a67f865e
…NT	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	691e6399-7da8-4694-97ef-1b62a67f865e
M…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
MD…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
MK…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
MOD…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
MH…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
MOH…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
MN…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
MEH…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
MNH…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
MNK…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
MNOH…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
MNEH…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
MNOK…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
MMD…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac9ad062-c7bd-467a-872f-b2ae22c6f9f4
LAZ…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	739d017c-0a28-47f5-9699-efb5ce1c9773
KFZ…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0e302b38-235a-492b-b457-2646a36ad187
...VES (Edelstahlventile)	1	ja	-
A-50901, A-50910, A-50920, A-50905, A-50915, A-50925, A-55900, A-55910, A-55920, A-55905, A-55915, A-55925, A-55902, A-55912, A-55922, A-55906, A-55916, A-55926, A-55900, A-56910, A-56920, A-56935, A-56945, A-56955, A-57901, A-57910, A-57920, A-57905, A-57915, A-57925, A-06926, A-08900, A-08910, A-08920, A-08905, A-08915, A-08925, A-55945, A-55950, A-55955, A-55960, A-55970, A-55975, A-55980, A-8850, A-8860, A-8870, A-06050, A-06060, A-06062, A-06063, A-06162, A-06163, A-06064, A-57065, A-08880, A-08890	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a485a88f-ba68-47d0-897e-07aaf738fa5f

Hafner Artikelnummer (Ventile)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
A-06300, A-06310, A-06320, A-06330, A-06340, A-06350, A-06400, A-06410, A-06420, A-06430, A-06440, A-06450, A-06460, A-06470, A-06490, A-06500, A-06540, A-06560, A-06570, A-06600, A-86300, A-86310, A-06315, A-06700, A-06710, A-06720, A-06065, A-06066, A-06067, A-06068, A-06069, A-06074, A-06075, A-06750l, A-06755L, A-06760L, A-06765L	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	89205e9c-c4ff-44a1-91cc-7751af460ad8
A-X1F, A-X2F, A-X3F, A-X4F	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	42fbcd9a-2c54-4261-9be4-1225f299d8a1
EAV-211-A20-1/8FK-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1a3da378-5761-4fde-bcae-b2a47fa116e4
EAV-211-A20-1/4FK-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4c45a091-0abf-42bc-8dc3-19fab7f2aa3e
EAV-211-A30-1/8FK-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	deb0845c-c017-42dc-9eb0-d0dfb25bcbad
EAV-211-A30-1/4FK-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	31018731-d724-46c1-a754-66e6af1d8a1c
EAV-211-B18-1/8F-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c1e4b2c2-391a-49db-b1f4-576555a7f004
EAV-211-C15-1/8F-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f3e1acbe-6aa4-46d0-aea8-870a5c9095e0
EAV-211-C18-1/8B-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	689071b0-715a-40e0-8caf-79bc056379d1
EAV-211-C18-1/8F-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	fbe75f16-d432-4b63-a2d6-5e643e9a4264
EAV-211-D15-1/8F-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	af925ca6-b869-4b40-82c4-64f3091b8be9
EAV-211-D18-1/8F-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ad657778-f8d0-42ab-868e-8a4546d7e72c
EAV-713-A30-1/4FK-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	634a1223-d175-4b4f-96cf-978fdf87b486
EGV-211-A79-3/8BN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60e8e27f-3d8c-4948-9bfc-1f764ea2a2bb
EGV-211-A79-3/8FN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0d1a3561-5ba4-4858-9f09-9c76f4913410
EGV-211-A79-1/2BN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4f620483-3e92-4c77-8cb9-b83a33c14715
EGV-211-A79-1/2FN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e0e36c90-93f0-4044-8e09-199150a101f0
EGV-211-Z77-1/2PP-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8837bc6f-507e-46f5-baa4-a88c41e190b0
EGV-111-A78-1/2BN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d50c6c17-3a44-4387-92f5-ffdcf902c8f8
EGV-111-A78-1/2PN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	527d2634-51ba-4b90-8a7e-e6e159c6c91d
EGV-111-A78-1/2FN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d25416ff-eef8-42ec-a1a6-f522584e6083
EGV-111-A78-3/4BN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	95ac567e-11af-409c-829f-a6743fc4baf7
EGV-111-A78-3/4PN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	32055a40-c2e9-441a-b24e-c4cc61c8cac3
EGV-111-A78-3/4FN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a22581f6-95fd-423e-9299-bebf9c5a9e60
EGV-111-A78-1BN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8b5880c2-20da-4d3f-aaf6-ca8af8b040b8
EGV-111-A78-1PN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4cdff0f3-058d-4ca0-bdcd-e6df7e1095b2
EGV-111-A78-1FN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0b2ea247-b96f-469e-aa95-2b024e658395
EGV-111-A78-5/4BN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	be60e7e5-d417-42f5-97e0-da49f188689c
EGV-111-A78-5/4PN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4a28e62b-648f-4e89-9820-f8a040e93d75
EGV-111-A78-5/4FN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c520eb9c-608a-4d0b-a8c7-4d8f9c1a0467
EGV-111-A78-6/4BN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a69e6fd6-1ab1-436c-ba7d-e53752fcacaf
EGV-111-A78-2BN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	32225d9b-f626-445d-92d0-25fb15a2d323
EGV-111-A78-2PN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1a517248-fa4b-41ef-a604-ee9a07e1c3b2
EGV-111-A78-2FN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d2a0f3a3-14cd-4113-9f43-175435ead665
EGV-112-A78-3/4BN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5b3e4f62-255f-4fb2-a87e-f75cf8582a19
EGV-111-B96-1/2BP-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e13a56a5-36a1-4549-8be8-0d4444b6b923
EGV-111-B96-3/4BP-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b3f040a7-1570-4113-a599-abda4081c2c3
EGV-111-B96-3/4PP-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6c315ecc-8686-442d-b2f5-c15d267230b6
EGV-111-B96-2BP-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6bff87b7-ebe4-4ab2-8105-c6748f5cc243
EGV-111-B96-2PP-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a958b6d9-ff2e-4c2a-a73d-5b4474ba1bc2
EGV-111-Z76-3/4FP-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9004c7ac-10d7-4550-b862-073c1baf10ad
PGV-131-B76-1/2BP	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8345c26e-10aa-4bb7-9525-f0a1be7cf00f
PGV-151-A96-1/2BP	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9b975085-6d37-4b85-9203-bf1bca88be7d
PGV-151-A96-3/4BP	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6d768309-9dd8-4446-9abd-0286c26a1a07
PGV-151-A96-1BP	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	79955a1b-4f8c-4746-a0e2-98bf75c50fc8
EGV-111-AHL-D32FR-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	40fc7ac7-bbe6-48a7-9fc3-89cb217408d9
EGV-111-AH9-1/2BN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	10346b39-4860-44b7-97ec-bdb142c6783f
EGV-111-AH9-1/2BR-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d48620c3-921e-447d-8e1b-8bd90fcfed5d
EGV-311-AH9-1/2FN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ed34dc20-2c5b-4e4e-8c6f-22f4491bea53

Hafner Artikelnummer (Ventile)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
EGV-311-A7L-1/2FR-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8656eefd-de89-4aaf-9c4f-fc35a320d756
EGV-315-ZH9-1/2FP-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1da8e27d-da07-4303-89b8-b3758da9e043
EGV-311/M1-A7L-1/2PN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	34f9d90b-8e14-45a0-9966-ca578d2750d5
EGV111/V2AH91/2FN00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2a55d014-6dcb-44de-a9a3-6e3fc8a91684
EGV111/M3A7L1/2FN00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0d92a9b6-3d3b-417a-af21-629949513a25
EGV1035/V2AH93/4PN00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	378e65cd-c0d6-4d46-a776-3fd224487646
EGV-121-C78-3/4BN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e09bbafd-7e1d-458c-be6e-bd64a63e4f75
EGV-813-A79-1/2FN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	408ed643-7867-49ea-908f-e8fcc083ae98
EGV-713-A79-1BN-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2263fdc6-5fe1-45ad-b78a-10e43831092d
PKV-131-A11-1/2B	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	446826b6-7468-4cf9-8ad2-79fedf2213dd
PKV-131-A11-1/2F	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	12e48bca-1826-4f9d-a129-17e98062c7e7
PKV-131-A11-3/4B	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	963ad823-5182-4f1d-a405-01b3a0e64910
PKV-131-A11-3/4H	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1c0b7b5a-e287-4040-b9ea-b42133b7ef68
PKV-131-A11-3/4F	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	072cc5c3-b668-4490-81be-99c9c062205d
PKV-131-A11-1/2B-VAC	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	eef80f97-b9ac-4cd9-8614-c5c273366c2d
PKV-131Q-A11-1/2F	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c86de57b-7809-4438-803e-84c0b95cd214
PKV-137-F71-3/4B	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8c422805-6fff-438d-b36a-94b3fe679bdf
EBM-103-A00-000F-002/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	7ddec306-0728-4196-9cfe-fbe5ac17d640
EBV113A301/4F024DCS9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b1ef3ac2-a45a-4cdc-8f15-e22b13d0ebf2
EBV113A601/4B024DCS9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0b8f3999-ff09-400f-9ddd-194b48b69b79
EBV153A603/8B024DCS9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8b9bb8d3-3023-4106-9419-9fdb4d08b3b9
VNR-133-M40-1/8B	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a5b1f6b6-3a03-4a3b-9096-552c2d3ddb70
VNR-133-M40-1/8F	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6f95b38e-4482-4fc0-8f7f-4d94f2672402
VNR-133-M60-1/4B	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d47bc903-60f7-4020-870f-b21fcb3cac26
VNR-133-M60-1/4F	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9ef260e6-1cee-4bda-872c-efc13a7ac783
VNR-133-M60-1/4F-S4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f19f1379-f4de-41a4-9388-cdd64c7b1556
VNR-958-P45-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f05d419a-2c70-49c4-88ac-958c93ce1be3
VNR-958-P45-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5751664a-c8cc-4c73-a8b5-e422786c1863
VNR-958-P45-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	fe42a2ce-6468-4a46-99e5-f65956d45882
SSC-219M-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f505f0d0-7c68-453e-aea0-6c4b012eb250
SSC-219M-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b7127ae4-f971-46e3-9caf-6b0d4ca20f2d
RFO-958-P20-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e9247f72-6284-44ab-86f7-5440e70e0d11
RFO-958-P20-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a2a7a172-833b-44bd-bcdf-222ae884894d
RFO-958-P20-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	95d1342f-4b15-4094-9591-9b7ad3a10b43
RFO-958-P30-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1d178c68-f2ee-48ef-9645-2e6d1ddb4d42
RFO-958-P30-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	803102a3-5f3c-4ba0-9ddb-0a3a7c7164a2
RFO-958-P30-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5945e4d8-a942-4bdb-900c-7bca81361985
RFO-958-P320-6FF	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	805d2d99-b1be-4f02-9935-1cbb5260e60d
RFU-958-P20-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4266d556-7771-4bc1-aca4-0d0902e4baf2
RFU-958-P20-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4e974d58-28d6-481d-8fe3-c6f0a5551afe
RFU-958-P20-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c99627d8-1212-4895-9daa-e774960e0bc1
RFU-958-P30-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ff9cd94e-dee2-4864-a4cb-cb30008cb6ed
RFU-958-P30-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6d9f1ba0-d9d5-4fd5-91c9-5e5bc77c9386
RFU-958-P30-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9191e2ab-b6bb-499a-99a3-2f9054e49eae
SCU-219M-M5N-4P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cf8e62ce-7131-400f-84df-37946b66bb0d
SCU-219M-M5N-6P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	15df3592-f78f-49e1-ac9b-570138521eb5
SUC-219M-M5N-4P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	44efba35-8825-47d4-aa53-9dbcee87dd89
SUC-219M-M5N-6P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	909eb270-2792-4462-abde-5c66a0d1c225
SCU-219M-1/8N-4P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ff0292eb-72f6-4f41-ae0d-11c0c7acb7c4
SCU-219M-1/8N-6P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3c9b7317-2434-45f7-a284-9729e132c9c7
SCU-219M-1/8N-8P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b6db7200-5b20-4ade-a9c5-e5c7fe43bfe3
SUC-219M-1/8N-6P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ccd5822e-f87f-4f42-ac1b-efee845a2dc7
SUC-219M-1/8N-8P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	fe7d57ad-aa01-4007-9fcb-e4ae526eba55
SCU-219M-1/4N-6P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	10f9d123-286f-4a7a-aa17-2e982b1acc7d
SCU-219M-1/4N-8P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8ed0b2e8-d981-4a3e-9690-42e9d2844cb7
SUC-219M-1/4N-8P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5ddf1f36-ecb6-4485-a3a3-c875f03aecab
RCU-219M-1/8N-4P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	902704bd-407e-46a3-8a78-4d397f8d335d
RCU-219M-1/8N-6P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4e4ee22c-c0cf-4f9a-9c5d-727ae10f6bcb
RCU-219M-1/8N-8P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b4364d0f-0bf3-4a70-8420-892444338569
RUC-219M-1/8N-4P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3e040af3-1d91-4600-9db8-e936395f6a9b
RUC-219M-1/8N-6P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0a711a3a-8738-4608-83bc-19b72cd55a81
RUC-219M-1/8N-8P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1945b6b4-3006-4363-9161-3274598c1158

Hafner Artikelnummer (Ventile)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
RCU-219M-1/4N-6P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1c6924ed-671f-4774-b79d-ea44308c0b33
RCU-219M-1/4N-8P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	325931e3-3faa-4d45-bd95-50d0e6761b6d
RUC-219M-1/4N-6P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	7d9c8949-1381-40b7-8a01-8b93810dca19
RUC-219M-1/4N-8P	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3a23331a-a7e0-4e98-8a23-1298f0652dff
EGV-161-Z5L-3/4BP-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e050182b-8701-45ee-b615-63ac2c083a98
EGV1035A783/4PN00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9d26d7a8-84ac-4dcb-b8b7-b276c1cc84d6
EGV-161-Z56-1BP-00	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b28708c7-435c-4c9c-8231-1b53d0b56e87
EDV113A603/8B024DCD9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	99bf4d23-fcdb-4ec3-9cc1-90227fc0ea43
EDV113A603/8T024DCD9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b1cf494a-015c-44c5-9edc-dec5730d8e1e
EDV113A103/8B024DCD9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	695a9955-1b3c-458b-9ec6-429e689d0966
EDV113A603/8B230ACW9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	885d0093-324e-4d27-8a0b-f73454528047
EDV113A603/8T230ACW9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c4a094be-1029-4d73-a336-fd072ed11530
EDV113A103/8T230ACW9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	7fd2bc24-0749-41b0-b8b1-ebae617f0259
EDV113A601/2B024DCD9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d8821053-3d56-4d1a-a8cb-60a7ece04f75
EDV113A601/2T024DCD9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	98a0df9c-8594-4dbb-80e6-7d878ef421ae
EDV113A101/2B024DCD9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a371997a-51a3-4bff-80a1-44eeb78be14e
EDV113A101/2T024DCD9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6a1a5aca-04f2-4e53-9dcf-612e0d87d95e
EDV113A601/2B230ACW9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	595fd962-c062-4e19-9606-bd464ae1901c
EDV113A601/2T230ACW9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	941dbde3-1f15-45f9-a43f-320c0176eaa1
EFC-958-P330-6PF-024-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1817590e-8b27-4e34-8b17-9cc861915343
300-154-0055	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e9f833fb-5344-43c1-a6be-6acdc03a2de3

Hafner Artikelnummer (Verschraubung)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
A-50000, A-50010, A-50020, A-50030, A-50040, A-50050, A-50055, A-50100, A-50106, A-50111, A-50116, A-50121, A-50126, A-50130, A-50200, A-50221, A-50216, A-50223, A-50226, A-50230, A-50310, A-50326, A-50500, A-50510, A-50550, A-50560, A-50700, A-50600, A-50900, A-50625, A-55800	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	27021be8-a602-4490-947a-ba53eaddb69b
A-51410, A-51420, A-51430, A-51440, A-55410, A-55420, A-55430, A-55440	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	83da6ecd-1dcd-43af-9c8b-3eebdaad626a
A-55000, A-55010, A-50010N, A-50020N, A-50030N, A-55040, A-50050N, A-50055N, A-50465N, A-55060, A-55106, A-55111,	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	46532ba9-dda7-4eda-a01b-242d2a9e608d
A-55116, A-55126, A-55130, A-55140, A-55150, A-55160, A-55170, A-55175, A-55180, A-55211, A-55216, A-55223, A-55226, A-55230, A-5523555235, A-55237, A-55240, A-55310, A-55315, A-55320, A-55325, A-55330, A-55340, A-55345, A-55350, A-55360, A-55365, A-55500, A-55510, A-55520, A-55700, A-55705, A-56010, A-56020, A-56115, A-56215, A-56225, A-56550	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5c736079-c082-43ce-b6b4-c48c15cab0e5
A-57000, A-57010, A-57020, A-57030, A-57040, A-57050, A-57055, A-57465, A-57060, A-57100, A-57106, A-57111, A-57116, A-57126, A-57130, A-57200, A-57211, A-57216, A-57223, A-57226, A-57230, A-57310, A-57326, A-57500, A-57510, A-57550, A-57560, A-57700, A-57800, A-40005V, A-40010V, A-40020V, A-40030V, A-40040V, A-40050V, A-40060V, A-40116V, A-4011V, A-40116V, A-40126V, A-40130V, A-40216V, A-40226V, A-40230V, A-40310V, A-40550V, A-50600V, A-CH028, A-40700V, A-57610, A-70020, A-70040, A-70116, A-70216, A-70230	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0159db44-a54e-4a8d-a4f8-43e528339fae
A-59020, A-59030, A-59040, A-59100, A-59116, A-59130, A-59216, A-59226, A-59230	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ccff6ad8-3b8c-49b1-a49f-893b229fedc0
A- 58000, A-58040, A-58080, A-58085, A-58100, A-58111, A-58130, A-58230	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0d49a82e-7b46-407a-8ea1-44a859125252
A-84000H, A-84040H, A-84041H, A-84042H, A-84111h, A-84130H, A-84131H, A-84202H, A-84211H, A-84230H, A-84320H, A-84610H, A-84620H, A-84700H, A-84707H, A-84708H	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1ab45c21-e55a-4b04-a9ad-b675ce625961
A-001000, A-01010, A-01015, A-01020, A-01021, A-01025, A-01026, A-01027, A-01028, A-01029, A-01030, A-01035, A-01040, A-01050, A-01100, A-01101, A-01110, A-01115, A-01120, A-01130, A-01200, A-01210, A-01215, A-01220, A-01230, A-01300, A-01500, A-01510, A-0LG500, A-01700, A-01710	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a485a88f-ba68-47d0-897e-07aaf738fa5f

Hafner Artikelnummer (Verschraubung)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
A-02000, A-02010, A-02020, A-02030, A-02040, A-02050, A-02060, A-02070, A-02080, A-02090, A-02092, A-02095, A-02096, A-02110, A-02115, A-02116, A-03000, A-03010, A-03015, A-03015V, A-03020, A-03021, A-03025, A-03026, A-03030, A-03040, A-03044, A-03045, A-03047, A-03050, A-03055, A-03060, A-01704, A-04000, A-04010, A-04020, A-04030, A-04040, A-04050, A-05000, A-05010, A-05020, A-05050, A-06000, A-06010, A-06020, A-06025, A-06030, A-06070, A-06080, A-06090, A-82205, A-82241, A-82242	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	38e065e5-ff58-4f28-8393-8a70579baefb
A-01810, A-01830, A-01831, A-01832, A-01833, A-01840, A-01841, A-01850, A-01851, A-01852, A-01853, A-01855, A-01860, A-01808	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2aab8d34-1335-49d7-8311-a9caab9bd83a
A-15000, A-15040, A-15130, A-15230	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c1ad2ff6-26fe-49cb-b941-ad856c9fda0e
A-00101, A-00102, A-001047, A-00105, A-00111, A-00112, A-00113, A-00114, A-00115, A-00116, A-00117, A-00118, A-00119, A-00111SW, A-00112SW, A-00121, A-00122, A-00123, A-00124, A-00125, A-00126, A-00121, A-00122, A-00123, A-00124, A-00125, A-00126, A-00131, A-00132, A-00133, A-00134, A-00135, A-00141, A-00142, A-00143, A-00144, A-00145, A-00161, A-00162, A-00163, A-00165, A-00166, A-00171, A-00172, A-00181, A-00182, A-00183, A-00184, A-00185, A-00193, A-00194, A-00195, A-00196, A-00402, A-00405, A-00701, A-00702, A-00704, A-00711, A-00712, A-00721, A-00722, A-00730, A-00731, A-00732, A-00733, A-00741, A-00742, A-00412, A-00415, A-00416, A-00418, A-00511, A-00512, A-00514, A-00422, A-00425, A-00521, A-00522, A-00431, A-00432, A-00435, A-00436, A-00431SW, A-00432SW, A-00435SW, A-00436SW, A-00441, A-00442, A-00445, A-00446, A-00441SW, A-00442SW, A-00445SW, A-00446SW, A-00641, A-00462, A-00465, A-00466, A-00461SW, A-00462SW, A-00465SW, A-00466SW, A-00471, A-00472, A-00475, A-00476, A-00471SW, A-00472SW, A-00475SW, A-00476SW	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	689b3d4b-cf7c-466f-a40b-2446e6404964

Hafner Artikelnummer (Verschraubung)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
A-00201, A-00202, A-00204, A-00205, A-00115, A-00116, A-00117, A-00118, A-00212, A-00213, A-00214, A-00215, A-00125, A-00126, A-00221, A-00222, A-00223, A-00224, A-00225, A-00227, A-00228, A-00125, A-00126, A-00251, A-00252, A-00253, A-00254, A-00255, A-00256, A-00257, A-00258, A-00135, A-00231, A-00232, A-00233, A-00234, A-00235, A-00237, A-00241, A-00242, A-00243, A-00244, A-00245, A-00247, A-00248, A-00261, A-00262, A-00263, A-00264, A-00265, A-00266, A-00267, A-00268, A-00271, A-00272, A-00273, A-00274, A-00275, A-00277, A-00278, A-00281, A-00282, A-00283, A-00284, A-00285, A-00801, A-00802, A-00804, A-00811, A-00812, A-00821, A-00822, A-00841, A-00842, A-00531, A-00532, A-00534, A-00535, A-00541, A-00542, A-00544, A-00545, A-00561, A-00562, A-00564, A-00565, A-00571, A-00572, A-00574, A-00575	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c0c9a6bd-df20-4361-8fd8-ee2f4cdd1891
A-0621, A-00622, A-00624, A-00625, A-00651, A-00652, A-00654, A-00655, A-00661, A-00662, A-00664, A-00665, A-00671, A-00672, A-00674, A-00675, A-0B121	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	78136c9c-bea6-493c-a755-ddaa392fc44d
A-10200, A-10220, A-10230, A-10240, A-10260, A-10280, A-10290, A-10460, A-10465, A-10480, A-10485, A-10500, A-10510, A-13530, A-13540, A-10550, A-10680, A-10740, A-10770, A-13780, A-13200, A-13220, A-13230, A-013260, A-13280, A-13290, A-13300, A-13460, A-13465, A-13480, A-13483, A-13485, A-13500, A-13510, A-13530, A-13540, A-13550, A-13550BI, A-13570BI, A-13958BI, A-13600, A-136080, A-13740, A-13780, A-13800, A-13805, A-13810, A-13820, A-13825	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f9bc1606-7c58-4416-bed5-beb89a1f2f5f
A-00361, A-00362, A-00363, A-00364, A-00301, A-00302, A-00303, A-00304, A-00314, A-00315, A-00341, A-00342, A-00343	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	563ec2a8-137e-4452-8296-bb4e1fc229ab
DIFD, MF-AP-01, MF-AP-02, MF-AP03, MF-AP-04, MF-AP-05	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	eeca76b5-a9d9-4f0c-b421-43ca397df650
A-90664, A-90665, A-90700, A-90705, A-90720, A-90721, A-90725, A-90726, A-90740	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d056efb5-3484-4fd2-875e-242e67ea9257
A-90030, A-90040, A-90130, A-90160, A-90230, A-90235, A-90236, A-90237, A-90240, A-90246, A-90247, A-90248, A-90242, A-90249, A-90610, A-90620, A-90628, A-90630, A-90600, A-90601, A-90602, A-90603, A-90660, A-90661, A-90662, A-90663, A-90250, A-90251, A-90259, A-90260	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	81c3f3a1-4e6b-4ffe-bf22-8ac9bacb7375
163M-11-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cf55c6ce-a876-44d6-ad6b-9e5109ddbee2
170M-12/0-M16X1	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cfe33e1f-77cf-46e6-9a4c-8dee17208860
260M-2-M5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	13834934-74b9-4ee0-8621-ac708b0e067b
260M-3-M5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	268f718a-fd06-4681-813f-e666517bbe38
260M-10-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9c1a3629-5e33-4017-85f5-dd113fa9c057
260M-12-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	45f78ce2-4356-4721-b94a-f1060a0e7c2c
260M-14-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e9a58bc0-4195-46f0-977b-41904bad3567
260M-14-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a69497a6-5eea-4591-bc9b-9457afcbf6ed
260M-14-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3a9968be-b4a4-4515-8154-1fad7fc97b4e
260M-20-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a67c5e20-996b-4ad8-af35-9621a10f97dc
251M-1/8-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d9ffaaaa-bcfb-400d-b0ca-82fe1402209e

Hafner Artikelnummer (Verschraubung)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
252M-M5-M5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	27d58699-e4d7-42fe-a215-7aab60b5b570
252M-1/8-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2ff2fe42-33e0-49c6-9daa-5c80319e8771
256M-M10X1	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	59ce51f8-3154-4528-9c3e-629af33c33db
256M-M12X1	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e60617b9-1c53-4871-823b-a5d1381e66ef
256M-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	94e33f99-8435-4cc9-991b-c8c69d001e47
256M-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d508ca37-5422-40af-a714-f1520decac81
256M-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	653d78d8-275b-4170-8c4c-1e9c0b60407b
256M-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	689b4639-66fe-46fe-a5a5-d0fd92ce0e83
515M-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	7729f7bb-0740-4c58-b334-a753edcfe50c
515M-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9f5cb4f1-6282-48b5-9e00-90ef8ed5615c
518M-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	91afd0a7-8e48-4235-9e6e-175ad7481734
518M-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cc0ad146-597e-48b9-abb2-c590c07e51f8
518M-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f0ed08e0-a100-4912-afbd-a72899ce7d99
535M-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60472628-e93a-41f3-9ce8-0c92fe44d691
535M-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ce36ec22-ad5a-4547-a00d-7c098ea51f88
538M-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	baf21833-4c9a-48f0-a8ca-9b483bbfb5d2
538M-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	062fadd6-2024-4f16-8d43-c3e6ffe63a41
538M-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	74abdd0d-aea9-482f-9089-68114e4163eb
565M-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e93d382f-ee1d-4d9b-b291-9eb49dde8d92
565M-9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4443ee35-b0c7-44d0-bad2-d2b886836116
568M-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	eac5cb71-3c88-406c-bfa3-6f889ab7e438
568M-9	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3051270b-a162-45d8-bf6f-01d6c91db9f2
568M-12	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a88d5192-b8ae-4240-aa21-170aff59c46c
568M-14	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8c441a74-428b-4d31-a74f-fe89e858e727
151M-4,3/3-M5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2af1fc5c-3d08-4ee8-9d46-93a79c7b9d4d
151M-4,3/3-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b082c23d-4fed-43bc-9377-f7ca8bd78dd6
151M-5/3-M5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1eae082e-1478-4c70-9978-f52b48815064
151M-5/3-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cffe4dd4-dcdd-4775-9637-a35ab3b7903a
151M-6/4-M5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a4b249cc-f368-4724-9e97-1be491041933
151M-6/4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f1e2f27b-3c62-4ca3-b8db-439c2a88b5d9
151M-6/4-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9a53059d-15e3-4e95-85d7-2a25464409d1
151M-6/4-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9ddb7b3b-1ade-4a10-814b-09652acb84e2
151M-6/4-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	666a4661-7ca7-48a1-af30-cb2ad83314fa
151M-8/6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5ece549f-f679-4eb5-ab92-3b78b4ea864c
151M-8/6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	555c4867-cc64-4e36-b51f-806b2eb9f1fa
151M-8/6-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3be7f7c1-7b98-42c0-8238-7ef136bafd0d
151M-8/6-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4f6fac4f-46e9-4fbc-8f83-0ba2e7df7d75
151M-10/8-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e947c9d0-a334-477b-a7ee-349d36810649
151M-10/8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c0f3312d-e8e4-4e7a-96f9-2e4096a15c48
151M-10/8-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6463d183-dafc-4b3a-b9a0-3a2bf513a169
151M-10/8-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8e8505f9-9a96-4794-ac69-d62b278fa500
151M-11,5/9-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3bcc2f83-8c46-48b9-8074-f8d2b29f52f7
151M-12/9-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0503dae7-8422-44a5-baf0-b0688a28cb6a
151M-12/9-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	730fbf46-6b3d-498e-bb15-60d31b2bf913
151M-12/10-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a7b06707-52c4-4201-9519-c52774afa0d5
151M-12/10-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a58c0196-2558-4143-86c7-5ff094afde78
151M-15/12,5-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a6c13607-99ae-4ffd-b656-e440bfedf467
151M-17,6/13-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2b1cbb00-c7f1-4dab-856c-b4f10ecb8f6a
151M-6/4KS-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a4c5bade-8c52-43c1-80e0-3a5b07fe12e0
151M-6/4KS-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1c1fad5d-a80b-4eba-a0a9-d8ed1cc9454e
151M-8/6KS-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6f102368-6431-4e1c-a005-c367f7a5e445
151M-8/6KS-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5fcc7bcd-e33d-402b-a013-31c06e7a093c
151M-10/8KS-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ca74292c-2cdf-434a-b9db-49b037197c4c
151M-10/8KS-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	528da604-cf42-46c7-b84d-dbde85c98616
151M-12/9KS-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d00a5b0e-f35c-4eca-819d-c9078a1b995d
151M-12/9KS-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	976c7635-119f-480f-90b4-cb070803669f
151M-12/10KS-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ad098da8-b9e6-4057-97ef-ec6be5a0082b
151M-12/10KS-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	273bd897-45ac-49dc-a3bc-47a5fd10620e
131M-6/4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	58d52be4-bb83-4fee-b119-6027db2c8c9a
131M-8/6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f50eb0f0-2ac4-4866-af99-072e36b26520
131M-10/8KS-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f511de46-690a-4c10-b7eb-245b67132937
131M-12/9KS-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	10de3eb4-f338-49f1-9f24-5081f229e27c
151M-6/4-M6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4b2ebbdd-981c-4291-aea1-f50bc667bc5c

Hafner Artikelnummer (Verschraubung)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
146M-4,3/3-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	10ee5c2d-10cc-4f51-a339-d90139b44860
146M-5/3-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9c0fc066-eedf-4823-b6df-4f7860df3886
146M-6/4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6d5baa61-c0d4-4581-87d1-d39954d71bd8
146M-6/4-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	59d2d80f-1954-44fd-8523-76e8f711e67f
146M-8/6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2e4149b5-ca42-47f8-9aca-a528b90c0656
146M-8/6-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b152ffd8-0a22-4324-81a1-d3efa3706d62
150M-6/4-1/8K	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	bffc55ff-40ae-4e0d-aba9-9cd202942de8
150M-10/8-1/8K	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	52270b62-9e5a-4bb7-9537-f77a68aa9e0f
130M-6/4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0a06a847-69be-4b16-b19f-85fa5eabbfe4
130M-6/4-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1b4c124b-d8f9-4e29-b795-fbe58d4141fd
130M-8/6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9c91355d-c03c-4632-8cfe-f866eccdefa6
130M-8/6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2906697e-7e61-4325-9118-5c63817a0c8e
130M-10/8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	64986d19-b4b7-4350-8842-0c1f1a2f94d7
149M-6/4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	872ce334-8f2e-4f35-b6a7-af3b41c3ce47
130M-8/6-1/8K	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8fe8e3a4-0dec-4c7b-9a2a-4d851df24140
121M-6/4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	bb9c8b0a-4d0c-4bf7-b656-67b7272da13d
121M-6/4-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	86887056-be35-44ea-a75d-ee0524f5fad3
121M-8/6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a4e10f0d-f3eb-423e-b7af-ab1e98efd769
121M-10/8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e4dc78d8-0a46-4f8b-9b65-a39841ca1e3a
142M-5/3-1/8K	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2833abab-2d99-4e5c-846a-6ae62ff8f0ad
158M-4,3/3	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c2f76cec-4425-4bc6-a94b-3f2dfdfdecd5
158M-6/4-4,3/3	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	473d6b93-7cdf-46a8-9403-234d646d9d08
158M-6/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	84ff3a9c-f733-4537-a67f-8a44b679f741
158M-8/6-6/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	69665a72-2bbe-4e2d-9859-bd56c2c82453
158M-8/6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8ffb8cc5-e2e3-4745-8242-204c55f0f595
158M-10/8-8/6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c7e4883d-3a3d-4147-b1f2-d06d222f4669
158M-10/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	dcf95e4e-63b2-4e6a-88b2-5d0ea0e8036f
158M-12/10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d629b46d-9e46-4b1b-9f9a-1802e22b47e5
155M-4,3/3	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	22009300-0435-41fa-815f-9adcb47fcd86
155M-6/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	18be49eb-4bc7-47f5-a689-68b7cc55e120
155M-8/6-6/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	dd43c0b0-7057-4233-ac6f-454785363e97
155M-8/6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f77911f1-2426-4463-8c0a-bc904c9a535b
155M-10/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2eb7baa2-0bdd-40d7-8c99-8058c529a6cb
155M-12/10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c4d39554-dff0-47b9-b58e-915bf25b0dad
154M-4,3/3	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c3cedbb5-cdb8-4e5b-8678-c5f5cbcda2f1
154M-6/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a5b2dd08-bb75-433b-b52f-6e6176ae2860
154M-8/6-6/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5f3db3a2-8eda-4f53-831c-6ccd2e1db4d5
154M-8/6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c78baffe-c4eb-4f37-bd38-b7503d2dd1b9
154M-10/8-6/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	271e748d-310f-4d0f-b552-5ba8d5eb94a3
154M-10/8-8/6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e4f9cebe-7a80-48c8-9182-1a6db54c687e
154M-10/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60acd2c3-821b-431a-98e6-6d7e735c4d51
154M-12/10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	49539891-cd21-4ddf-8324-3570eabaf436
154M-15/12,5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	454193e5-1069-4acb-8bc5-99d55a9ade6f
159M-6/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a80e5f59-4011-4797-abda-cffd47397ba4
159M-8/6-6/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	40d97e51-013d-4bc1-bf57-dc0d0008308f
159M-8/6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f39d39ee-5ef5-4feb-b99d-eeea3ba5d4c6
159M-10/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e1635c92-39f0-4926-ba2c-62256bd37946
145M-4,3/3-M5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f501d847-efd9-42bc-8070-456ba37110e5
145M-6/4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0f56bf31-de44-4349-b00c-6a49a9d0a0ff
145M-8/6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3017b5b5-b240-4089-8dc3-9391b48485f7
145M-12/9-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	65f17ccb-8862-474c-b05f-71eb81e92b98
161M-43/3S-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	53d07861-bfcb-4c14-b30e-b56dd6155520
163M-11-1/8A	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b63cb03c-6dd9-4cd4-b86c-f6bd4d517e4f
163M-11-1/8N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c33b5855-23e2-4b30-b291-5c6b938f1357
163M-11-1/4A	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	24b90f12-8b63-43c2-a969-6cf711e68340
163M-11-3/8A	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	98d58ec6-2fca-4d28-8f9d-c57bdd8669f4
163M-11-1/2N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	fbb8b552-58ea-46f8-a616-1ebcbb7cc7aa
163M-15-1/2N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	bfdb0631-574f-4a1b-bc57-04ee14b37bd3
152M-4,3/3S-M5N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6141f679-081c-443c-97e5-e48c6fb4a6b5
152M-4,3/3S-1/8A	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cc7d48b2-7dca-4ca6-9220-e84d8a4a8ba5
152M-4,3/3S-1/8N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5feaf85f-ea69-4e1a-974e-31f1f027d464
152M-6/4S-M5N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f84665ce-b1f9-4983-b980-fbdd4a00c8b3
152M-6/4S-1/8A	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	635f871e-1a16-4e66-8ff5-54e2db4c8fd7

Hafner Artikelnummer (Verschraubung)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
152M-6/4S-1/8N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4582ed9e-f021-4a09-b95d-a401699ecb04
152M-8/6S-1/8A	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d67531a1-d4ed-4f94-986c-7b1a08f47048
152M-8/6S-1/4A	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3a474b4f-30c0-44c0-a5ab-8abc357c9714
156M-4,3/3S-1/8N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2fd1f329-3b13-41ab-8c47-974a7b947316
156M-6/4S-1/8N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	964d205d-2d5f-44b1-9993-f7ffdfea1680
156M-8/6S-1/8N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cacd19f4-d125-470b-8eb6-5c58147f1f89
156M-8/6S-1/4N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3aaed024-4f6e-4424-ac0b-dcf1a7129ded
156M-10/8S-1/8N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	825216ac-7a53-4ed8-b3d2-05c883708999
156M-10/8S-1/4N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6a6a6f6d-2af0-4234-871c-fcdc39b0b768
156M-8/6-3/8N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	923f4461-7c92-4be5-a53c-0978f64d504f
156M-10/8-3/8N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	261a458e-5ec6-476f-9f3c-f4fe76ee514c
156M-12/9-3/8N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	edb45ac7-cb71-439a-8a89-7526cb3c5db5
156M-12/10-1/2N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d8ff35a8-0956-4bf1-ad5d-b8dfb6fb9169
156M-15/12,5-1/2N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	24a8fae0-9399-4857-b791-17c38f2f5417
157M-8/6S-1/8N	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c33e7f99-799f-45b1-bf57-8cefbb0b55fb
972P-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f89f8efb-23d5-459d-90cf-4712ad09be1e
972P-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	92992b5c-15da-4b45-8272-b41bc5fa9895
972P-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d7478ad6-7446-4011-866d-2789f9485d59
972P-12	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	fe06b17e-ed00-40d3-aec1-00475ea6f600
908M-6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1c3ed5fe-af99-496c-b5a3-aa414c1126a8
908M-6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e706ee87-d6a3-4f5e-8e72-9482bbbc4fea
908M-8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	fbe2ed9e-3b58-46d7-8e5c-84fee1962451
908M-10-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4fbf09f3-a96e-44f5-a3e5-d2bf9e8f162c
908M-10-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	426b1597-aff2-4398-ab10-b6ee08e7db33
908M-12-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	fb566acc-8629-437e-88f9-313959620bd1
908M-16-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5779fe84-9f7e-456f-bd2b-b70cead34996
947M-4-D6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4a3eb622-0d2a-4cde-b5ba-af0378a1c9f2
947M-6-D8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c1b6093c-2fd8-471b-98b0-2ef002147e80
947M-6-D10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cb4ed4a2-39b7-4e37-8e5b-419332c2a1b3
947M-8-D10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e6073d0e-eb15-4cad-a99d-50cce89685b4
947M-8-D12	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ed983283-4782-45ea-949a-a668023f8c09
947M-8-D14	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3feb5366-b360-41cc-a926-a4b19526d267
947M-10-D12	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	bb306087-d05d-468f-92aa-9f30859e9a80
947M-10-D14	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	83e6255c-da1f-40c9-a2ea-59b2fd5670f8
947M-12-D14	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0665dd1b-18ff-4206-8d5c-4ec04afb83db
951M-4-M5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	82238aeb-b033-4280-96fd-3a83eca5a897
951M-4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c56bfe5a-ae58-440f-9276-62bf0824b521
951M-4-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c696b462-6ac6-4fb6-8ddc-508a1b14f173
951M-6-M5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9176849e-2d9b-4396-8754-87e80f58e70d
951M-6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3e34615d-e64f-40d1-b461-79583b0d84fa
951M-6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0ab32c9a-5897-450a-8de1-2879c33a9cb0
951M-6-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	fd83aa89-9752-4f84-81f6-ca77525b60d5
951M-8-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	84d9bc92-80a6-4210-91c6-44dfade634c6
951M-8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	caa0461b-bd10-4701-ac13-51dd01d86120
951M-8-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1cf68884-4550-4a8c-a321-dfb07f4f7048
951M-10-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	da3f7fb5-91a2-4e75-8d8e-df609df5118e
951M-10-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8932a26d-a536-4cd4-84f7-a9aba286d225
951M-10-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c3ce87e1-9b8f-4a8a-963f-fcc90c5e981d
951M-12-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	79da52e3-9485-43b3-ac6a-3e84b4160dd1
951M-12-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4c5097cb-5973-4c65-a63d-4a0923c02f76
951M-12-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9ba809f5-c51e-4682-9ba9-586b7ecf784b
951M-14-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8ec9e1ed-ee8f-492d-96a7-e56106e21ded
951M-14-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6dd7c441-25df-4461-9d95-f7f641fc46b8
951M-16-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	bc61d732-2a48-40d3-acb3-a1e93001d5da
951M-16-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	146589cc-77d7-4c92-b5f9-c5fdde369c63
951M-22-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c24e9e9e-d5a5-497c-88bc-6caa1840125e
951M-22-3/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8842330d-ccad-4bbf-8e47-a44d1fc069d9
951M-4-M7-I	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2ac030a7-a33e-4efb-a4ba-805e94ffd5d3
951M-6-M7-I	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f95f9bd9-7276-4e39-92f1-d08e65f1b7d7
951M-10-D1/8K	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	169cc708-b37b-4beb-8e50-5ba0bcf14f7a
946M-4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cf596be8-7628-4289-acd5-261684513cb4
946M-4-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ed2615b4-0d35-4018-8728-47fba572debc
946M-6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ed51a7be-6672-472a-9d41-bc9345a29a04

Hafner Artikelnummer (Verschraubung)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
946M-6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	132a3784-148b-46c5-98af-dfa21134cdcf
946M-8-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5fe3a8b4-deb9-43bb-bf62-85ed517bafd3
946M-8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6085b17a-9459-4919-b74c-7248efc9d7c9
946M-8-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cde84d94-82c9-4d4a-a5a5-47511336307f
946M-10-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	24a1388a-a6b0-42ea-9f19-6be4e94b5a1c
946M-10-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cefc7aad-2bd4-4f2b-8a2a-e858db84a569
946M-10-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	abc58e02-dc9d-439b-9624-4ff55b0eb6dd
930M-4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1e0bf4d6-0048-4f0e-95f7-8e2f07aacae1
930M-4-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	17c88fd1-3035-4aa3-ac25-4e3e5e014710
930M-6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a3fc5b15-66f2-4b6d-827b-8f08b47c4249
930M-6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	afc95520-9ab6-4c34-b527-d8bec4a8308b
930M-8-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	546c7bf3-0c87-4553-a51d-f1d0c569177a
930M-8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	dc1788ff-e971-4cc0-a96e-c93217c0e913
930M-8-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6eb5cac7-5477-4fe9-b8c9-d1b79c2fadb4
930M-10-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c5ae3e18-e4a7-41a0-8587-0a9e697a18a0
930M-10-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	de1d6415-183a-4c1a-8f67-9f9e5810bccc
930M-12-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	195d757a-6a0b-4847-8710-5f9bc6018677
930M-12-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6c28f152-730e-4aa9-b672-63382f691075
930M-12-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cdabf68c-6b84-4e4e-94f0-8bc0303bff35
930M-8-D1/4K	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9f44b3a6-24b2-46f2-8374-e5c009af4cf8
930P-4-M5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b4093e04-9369-4efc-9174-5f8bbe65aed5
930P-4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c1279ba8-0018-4b97-bcb3-b97f08a9f0e0
930P-4-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ef345038-a166-4fcb-98d6-d6b0d648173a
930P-6-M5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ffa9e768-7eb3-4e9a-8a7d-0dd18c5c1ef4
930P-6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8b2cbe06-aff7-48f2-bc68-55757fcca0d5
930P-6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b4ef8c74-4e6e-439a-a2d0-70b6da818cab
930P-8-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e1e5b076-6d6d-4456-adbb-1f5b303d3cca
930P-8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	7e5816c7-be39-468b-8a32-b06b89563da6
930P-8-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d8e24b09-ac42-4995-9bc8-3841fd375403
930P-10-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	da1ab719-b69e-40c4-8712-06d3e5338a2a
930P-10-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	edd0afd5-14f1-4d88-a385-e8370050ab71
930P-12-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	241fe4c5-8165-4929-a577-68cc16c52f97
930P-12-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	125f7eb7-3dc0-4ed0-a041-a12ba89dfbf6
930P-14-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4bfb5867-2ee6-4c67-b5ba-ab99269d4fd7
930P-16-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	dc776ed6-a320-41bb-a9a2-2d9ee02074ee
930P-16-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	7aeac706-b9e3-4d1a-b88a-8c87d221cca9
930P-22-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5910f138-2bff-468f-a07c-961e62b524d3
930P-22-3/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b1dfbb83-ae16-4dcb-ae59-6c79825266d3
980P-4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	25be51db-7b58-437b-84aa-48897df1f30d
980P-4-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6f8f4d9d-6aa5-4f7d-b579-0f539249cfad
980P-6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	087100f5-7d1b-4bd5-9645-a97262ef43a1
980P-6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3d1f943e-8ad4-4b84-85e6-115f824c85d1
980P-8-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8ac2b227-ad14-47b3-a97c-40dfed38d595
980P-8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3b4e292e-d824-4aae-869e-528fcf0c09b0
980P-8-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a8a0e3fe-6bbe-4a5d-93e3-349ea4d7f872
980P-10-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8a77a06a-6138-47ed-86c4-b3011ce6c5b2
979P-4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	aaa11fe8-b69a-4842-9305-13249caae257
979P-4-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	524ad80c-e44d-4858-8d13-a54e6a8404d4
979P-6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60ab9051-4615-4c19-b328-3c23194c666e
979P-6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	11c193ae-d361-47e9-b41c-6603cfdd1f7d
979P-8-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4ea0728e-1a7b-498a-9134-d03a3ac11b2c
979P-8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a93f261c-a0c9-49ed-881e-6cb5a593e2f6
921M-6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	48ab059e-957a-42a2-b4f5-0dcbdaf92cd7
921M-6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f156c0e5-c821-46e9-addc-636f9eb7f206
921M-8-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	003aadc5-4364-4cb8-afa8-eb42b45655da
921M-8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ba926bb0-d3b6-4903-8806-c5092fac4acc
921M-10-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c564783c-3301-465f-bb7a-931ecacfb659
921M-10-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cdd747fc-ce18-4944-a67c-a9938ab9b625
921P-4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3e2b7fd4-aff8-4a16-9562-6270e48d050b
921P-4-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	61bc137f-ce54-4c08-8681-981b81041b6d
921P-6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	fbc4ed82-76bf-4581-bb09-2e0829f3dc97
921P-6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	de0049cd-3beb-44f1-ae34-922e7af4cafc
921P-8-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	207ae2b2-699b-432e-bd40-2f08e6439078

Hafner Artikelnummer (Verschraubung)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
921P-8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8c670521-71ac-4e41-99cf-e6ff89458f16
921P-8-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	92a1b9be-8460-468b-9f2d-bfd1f813b4ed
921P-10-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d9ade68e-b55b-46aa-934d-e6322d2a5725
921P-10-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	187b5782-47fe-4285-956a-2a03a486bc1c
921P-12-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a30cc16e-54f9-413a-ab99-ee71da7833f9
921P-12-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ff4809f9-8d4c-4a4e-ae27-59fa90b03d35
921P-14-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b70f9e5c-626e-415c-852b-5ad568fd4bf9
921P-16-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2025678b-a7c1-4aa8-90fb-f9e0b4b8e2bc
921P-16-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b7d2873e-7a69-47a7-b0fe-6149e1438879
921P-22-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	28b7a247-8bfd-4e91-a6d4-6fddb3162eae
922P-6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c96d7103-0253-4c4e-b884-cef5934e2a39
922P-6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	fb1696aa-0110-4b95-8784-3743deac38f7
922P-8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cc8b5536-45e3-4eca-9c7c-59febe926064
992P-4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6405a0bf-c73a-4697-ab52-8fb766393a16
992P-6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1a46ea5c-2257-4f81-b136-638a3b2604e8
992P-6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b313179b-d0a2-45a6-9ca3-6113b5dc8e77
992P-8-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	13709f88-73ab-4329-b913-9604e9792de4
992P-8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	57258374-998e-49bd-a503-5fd50f89d04d
992P-8-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	58f69436-b143-4139-b85f-9d1ffb2a567f
992P-10-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4af9eb06-591e-49f5-a58e-2f8625babbed
992P-10-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8f1c583d-688f-453f-b76c-d35d82a30964
992P-12-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	84e73ad1-5dc6-4b99-a665-42fbd9ccafe4
958M-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4a8d65c4-0d62-4841-9ef2-8509a4f65d34
958M-6-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1f3bb4ad-42dd-4c3a-8f19-876c0e345c79
958M-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a5f65465-63f4-4596-a596-ef11ecb6e493
958M-8-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	eafcd0f0-5845-42c5-a84a-ec8f37a5fa3f
958M-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3af12a8e-74fe-453f-a9d7-6b894108c78d
958M-10-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b032160c-6508-4541-be32-6e7708a3b746
958M-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	7333e144-d87b-48fe-a247-1bddc956f8b9
958P-8-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	76f9cd23-4485-4d88-84eb-6ce33cbcf05c
958P-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	42da3e3c-a0d4-4c31-9489-0c67fcf91d0c
958P-6-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	29dc2f47-4ada-4390-8d2f-0a089ed26b0f
958P-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	76bbe6fd-c700-43db-ad22-aff5c1d6bfc3
958P-8-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9c9bfebe-f10c-4106-92d3-ad422eebada9
958P-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9e48460f-b209-44c2-8b2a-793e55968a0a
958P-10-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9cc01059-df50-438a-8950-73a5a5d81040
958P-10-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	af7712d6-b8fe-43cf-83ce-e5d681e8b7af
958P-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e4e6ef4a-09d0-4422-b78e-8c8d31346b6b
958P-12-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	81e38898-56a7-44cd-bd5b-7c5768222b27
958P-12	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3c7ce42a-e300-4e28-8fcf-da73ff338edf
958P-14-12	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e47556bb-3fdf-497c-81f0-ddd734bd98cb
958P-14	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b9241d49-9c56-441d-bbb4-eae489070799
958P-16-12	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	69ed7556-2d45-4018-af83-a7bf6766dfba
958P-16-14	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c6a7e372-362e-4dfa-a45b-a76cd0b940f1
958P-16	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8af6d02a-a1ad-443d-8ec6-3651e08af40c
958P-22	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	28f3c232-2fab-43ef-9e2f-032ff71a300c
955M-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5416c185-e6e8-4fe4-acbf-2b4b3a76921d
955M-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	81d998bd-a6cf-4d8d-ba07-469669c70198
955P-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5022d4a6-1138-4b0a-8eb0-5758503d3da0
955P-6-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	54ea5068-5099-4f26-acd5-f162bcb5f11a
955P-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	04f7c107-78e5-40f9-9c48-53c51fc3197b
955P-8-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e4ef5ff4-4664-4a1f-9ed6-352917be63fc
955P-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f624bdae-3289-40a5-af93-adbc410ebc30
955P-10-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	25929874-ff86-4205-b4be-f81823c5fe44
955P-10-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6166160c-09ad-4dee-879d-7dab4c6a3e8b
955P-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0d50d25c-fb6c-42ee-b2c8-3a0506c9a16f
955P-12	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f031a015-5ffe-48f4-95be-293292ebca3b
955P-14	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b2a10c23-8df3-4c13-9db2-91f99f2c53a0
955P-16	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5a9226af-2fac-4466-b0fa-701d66656a0f
955P-22	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a761e8ce-d230-4e06-8955-19b80d36a929
954P-4-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	34c34cc8-b330-4ce8-8bb2-f0f28439c538
954P-6-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1b42a16f-7a84-44d8-9280-2d11b5e4b87f
954P-8-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d0a49dde-eab4-4490-b727-581aad022110

Hafner Artikelnummer (Verschraubung)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
954P-10-12	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	af374b78-8480-4be5-91c7-e6a8f3ffe9f6
954M-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	7dac9b23-c081-4783-a5fb-ddfa90094f7e
954M-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0d87fc5e-460f-401c-884a-2d2a417fe8e8
954M-8-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	40ee759a-f623-4662-a982-9b605bbc8585
954M-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	66837487-7444-48c8-bf0b-c387ef94ec20
954M-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d5a9ba92-fc36-4aaf-9d4e-7559d8690753
954P-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	94720e25-3818-458e-9737-890670c30d6e
954P-6-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6f5f501f-f663-48e3-8718-2dbb4892dde3
954P-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60f42544-a17a-43c7-b0b0-69a6217be12a
954P-8-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4e1688c8-c790-410d-9194-a975a58135cc
954P-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	a87ad6fc-e5d5-44b0-911c-854738261e79
954P-10-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8e6e7941-ea82-44f9-9b28-97bfd87db723
954P-10-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1bfd6e3a-cae2-4dc4-b19b-34dd61d92286
954P-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	cb22beed-6952-4d2f-9ede-1eead9d2c311
954P-12-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	db52470c-a73f-406b-8aa3-bb99c598243e
954P-12	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	41ea9376-15e6-4ebb-9357-39aedba64d8d
954P-14	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d60f63e7-baa0-4c20-bb98-a8bd0323cb13
954P-16-12	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	db8aa8a4-4a15-4e6a-bee4-7a78f75dcd32
954P-16	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e5e0be41-3175-4bee-ae9a-950c03eba712
954P-22-16	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	16c62486-bf80-418d-ac76-509f38913c34
954P-22	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	475e7c0f-30a5-4b23-8dd8-b43dd8d3ebca
982P-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	7cc2481a-d08b-41a6-b1e9-af003cf53f46
982P-6-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ad25dd0f-fdc8-4058-a24c-320c69adbdbd
982P-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5950df2b-1aa7-43f2-90ff-7a60011caab7
982P-8-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9756d556-0c50-4eaf-a093-ad79be0d53ef
982P-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	71ccca0f-eaaa-4aa2-b5cd-456a73bdb7d4
982P-10-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	326e5e7d-001b-46e3-b841-4de3a7daa332
982P-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8b4fc4a8-2bf1-4f01-96e4-e236e44dc8d2
982P-12-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0b3afef8-2e31-47ec-ba7f-497973030ffb
982P-12	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ae5df1b8-5e81-42e6-98ca-3b31685009a8
982P-8-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	9453abf3-87b8-4951-9d0f-b2676398e1d6
982P-12-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	aa10c3d1-8b09-4113-814a-abf98b9e074e
959P-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f522b0d1-1788-417f-8e83-fae94236bcee
959P-6-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2977e6dd-92d0-4c05-8a07-eec8e00633c8
959P-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	02108e84-0abe-4c15-81cc-d945d6e06fa6
959P-8-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f221201a-fa3a-48d5-8379-2db3cbb275ea
959P-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	7cdbe15e-9e85-4899-96ca-6496cbe85e4a
959P-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	57b019da-f1ad-4274-a755-b6d6f717376d
959M-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1d27c915-86b8-4dbf-acca-43b8683bf53e
959M-6-4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	127584eb-04b0-40df-a737-1e1c28128ab7
959M-6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	63dba11d-f8b6-411c-a5a5-34d23fead103
959M-8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f8d986c0-383f-4d10-ba40-7f0b39334fa6
959M-10	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3cc39409-44ef-4412-8aea-398ebec91cfd
959M-12	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	67788426-1f38-42e0-9e62-0bccf8942e51
959M-14	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d45a5812-038c-46ed-8a19-3349697b935b
945M-4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	fc9cd7c7-9c17-4926-b8b7-4016fab6236f
945M-6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	15aa0ee3-9754-47ca-81dc-0dab7d86e04e
945M-6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	098540e7-d34a-4ebc-89ec-571158ffc3af
945M-8-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8c3278a1-8deb-484e-b2cb-d63eeb0b90ba
945M-8-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	01c5aa59-6238-4f1b-8943-caab4758de84
945M-10-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	6c32633a-b92d-4401-881c-a90b8d50cba5
945M-10-3/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f7753244-f0f7-4b84-92c7-7cd71d340b5a
545M-6/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ff2c80e4-73ab-48a7-afb2-0082f867a31d
545M-8/6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5c09ba47-77e6-417b-b1a8-b775367f19ad
548M-8/6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8c9277d1-18a0-441e-aa10-7b4e3a39ab44
548M-10/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	fb9197eb-f313-425b-be10-a6dbf047cbb9
585M-6/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	7a963644-a6f3-4339-8ed2-b4954fac5fbc
588M-8/6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	02e6cc76-5c7a-4999-b1c9-14461b73f968
588M-10/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8647cb62-8f68-4f91-aba7-aa73e40d5e64
554M-6/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e4029077-2d0f-4be9-a6ec-dd2ba14a3777
554M-8/6	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c3bf6dcd-6988-4999-b3cf-6ca0dfb7b403
955V-6-4FF-S1	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4b6ba778-bfe9-4dc2-a5e8-08c5cbb60334
952P-4-M5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60b17f1d-d6e5-41ea-9a83-cb97491a91e4

Hafner Artikelnummer (Verschraubung)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
952P-4-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1c52eb34-ed8d-47a2-887b-7d2e3c946f8a
952P-6-M5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4d7420e0-8a0c-46cd-bf98-a6a5bf1f4861
952P-6-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	01d9f1a9-cc36-44a8-9d21-4969363eb140
952P-6-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	476a6a13-784c-40ad-a121-d99397ec2efc
952P-8-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	073be3dc-b77e-4ed3-bd4e-958d537a834f
952P-10-1/4	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	000fdde7-a01a-4d2e-88ae-f0f207c8675f
952P-16-1/2	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e9cdc8fb-5476-47f1-b789-72e3cc1cb69f
951X4-6FF-1/8-S91-M	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e3346a0e-0b02-473b-a444-bd86f6990436
951X4-6FF-1/8-S91	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	e3346a0e-0b02-473b-a444-bd86f6990436
930X4M-6FF-1/8-S91-M	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0f046033-847d-472a-93a4-d5100efe56c6
930X4M-6FF-1/8-S91	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0f046033-847d-472a-93a4-d5100efe56c6
SVER	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3cb22065-2b0a-4134-856d-5d014248a175
SVE	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c868e48d-0785-4b96-b217-38c3f167e808
S8 3/2 NC N3	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	1e2bcdef-001e-4656-bc19-e10f2ba58582

Hafner Artikelnummer (Zubehör)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
ITS-958P3-6PF-PT100	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c667faed-83a1-4e7d-b715-9cfad8221a54
ZAV-100/06-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	60c089b6-a171-4da5-b91b-7622ac3df88b
ZAV-100/12-1/8	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	4a56aa85-962a-4a6f-a03f-c0da5e58989d
ZGV-100-D20-52	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2dd83861-20d1-419f-beeb-bbdf4b4ae631

Hafner Artikelnummer (Magnete)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
E22-12DCH	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d59df7a5-ee6c-4aea-833d-93c50ce20026
E22-24DCH	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	62aacb49-73d3-4bea-b52e-3cac94c2ed10
E22-230ACM	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3a4b7473-c9fe-4a42-9218-44104b49a375
E22-24ACM	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	863b44c9-dc0f-41d3-8951-be2b0d52272d
E22-42ACM	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	b85da694-2d72-494c-8bbf-044fb5b2fa66
E22-110ACM	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c5f3b023-f7d6-4703-b890-2d9f0633d930
E22-12DCM	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ed744631-cb4f-416e-9e15-7c900bf090e4
E22-24DCM	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	75db6049-22d2-4b7e-9664-a3564ba84f6d
E22-24DCM-ST	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	173838eb-ae15-4b73-8a1b-7d92fe60fe7f
E30-230ACP	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	911969a8-99b9-4ace-848f-4d05cec0ea5a
E30-24ACP	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	d6f939df-a99a-43af-a934-4c704a114b68
E30-12DCP	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	81dcf6fa-288f-472f-8e40-321fbb78dbe1
E30-24DCP	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	46406099-b110-4152-87e8-3bc52bb6a4fc
E44-24DC	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	3122e67d-afbc-44ad-9fd8-3323f37112fc
E44-230AC	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	0c505c7a-5a40-49f9-a579-b50390edb957
MA 22 EEx m II T4 110 AC, MA 22 EEx m II T4 230 AC, MA 22 EEx m II T4 12 DC, MA 22 EEx m II T4 24 DC	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ac493e0f-f3ea-40de-80ba-e069d7be97a2
MA 22 D 24 DC HP, MA 22 24 DC 6W	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	26fec9dd-25d4-4175-b1bd-74f0c730e14a
MA 30 S8 24 DC BN N5	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	01b468bd-7fdd-45c4-9f40-19fdba6ed664
MA 30 S8 24 AC N4, MA 30 S8 24 DC DIN N4 KH	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	f3556c42-6c7f-4e29-bb18-3d0e66a89ab3
MA 22 24 DC DIN	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	2836e3bd-1b15-4372-8b3c-f859f61fed1b
MA 30 S9 EExia IICT6 24DC (DE)	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	8938fecb-46df-42ec-9097-9d63368b35a7
MA 36 S13 EEXmbIIT5 230AC	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5b1a664c-112c-449d-86d8-a5d909070238
MA 52 EEx emb IICT6 24DC, MA 52 EEx emb IICT6 230AC (DE)	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	5a61623c-fdab-46a4-8c22-f26be2241916
MA 30 S9 EExia IICT6 24DC (HU)	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	c7414d2f-f6f0-4148-9b0f-9e39acb45007
MA 52 EEx emb IICT6 230AC (HU)	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	89295ac7-395f-4a37-a680-f4a59ed16d53

Hafner Artikelnummer (Magnete)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
MA 22 24 DC DIN A4X, MA 22 24 DC DIN A4, MA 22 D 230 AC, MA 22 D 24 DC, MA 22 110 AC UL, MA 22 230 AC UL, MA 22 24 DC UL, MA 22 D 24 DC 4,2W M12, MA 22 Eec nA IIC T 5 24 DC, MA 22 24 AC, MA 22 230 AC, MA 22 24 DC, MA 22 24 DC, MA 22 110 AC -20%+10%, MA 22 24 DC HP, MA 22 230 AC LP, MA 22 24 DC LP	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	7cae97d2-dd05-4045-8cbf-a3064dbfd4e9
MA 36 EEX dm IIC T5 110 AC, MA 36 Eex dm IIC T5 230AC, MA 36 EEX dm IIC T5 24 DC	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	02889f57-9ff5-4171-b55b-43c863b751fb
MS 15 3/2 NC 24DC HT	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	54463a0a-6abc-4d7c-bf08-d139a60d4894

Hafner Artikelnummer (Pneumatische Zylinder)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
Serie: H…, R…, DIFD…	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	66c411f8-0834-4fcc-9e61-9864d0c38807

Hafner Artikelnummer (Luftaufbereitungseinheiten)	REACH 1907/2006 Erklärung Nr.	RoHS 2015/863/EU konform	ECHA SCIP Nummer
FC-0-1/4, FC-0-1/8, R-0-1/4, R-0-1/8, RE-0-1/4, RE-0-1/4-2, RE-0-1/4-4, RE-0-1/8, RE-0-1/8-2, RW-0-1/4, RW-0-1/8, FR-0-1/4, FR-0-1/8, L-0-1/4, L-0-1/8, FRL-0-1/4, FRL-0-1/8, FFC-0-1/4, FFC-0-1/8, F-001, F-1-1/4, F-1-1/8, F-1-3/8, F-2-1/2, F-2-1/4, F-2-3/8, F-3-1, F-3-1/2, F-3-3/4, F-A-2-1/2, F-A-2-1/4, F-A-2-3/8, F-A-3-1, F-A-3-1/2F-A-3-3/4, FC-0-1/4, FC-0-0/8, FC-1-1/4, FC-1-1/8, FC-1-3/8, FC-3-1, FC-3-1/2, FC-3-3/4, R-0-1/4, R-0-1/8, R-1-1/4, R-1-1/8, R-1-3/8, R-2-1/2, R-2-1/4, R-2-3/8, R-2-3/8-4, R-3-1, R-3-1/2, R-3-3/4, R-HIF50/160PHY, FR-1-1/4, FR-1-1/8, FR-1-3/8, FR-2-1/2, FR-2-1/4, FR-2-3/8, FR-3-1, FR-3-1/2, FR-3-3/4, FR-A-2-1/2, FR-A-2-1/4, FR-A-2-3/8, FR-A-3-1, FR-A-3-1/2, FR-A -3-3/4, L-0-1/4, L-0-1/8, L-1-1/4, L-1-1/8, L-1-3/8, L-2-1/2, L-2-1/4, L-2-3/8, L-3-1, L-3-1/2, L-3-3/4, FRL-0-, FFC-0-, F-, FC-, R-, FR-	2	ja, mit Ausnahme 6c (Anhang III)	ff07e87a-5d79-41f8-b63f-0e785b227157